

クールヒートジャケット

装着後の表面温度(フレキ用以外)

発熱体 表面温度	断熱材の厚み(mm)					
	10t	15t	20t	25t	30t	50t
50°C	36	31	26	25	24	22
60°C	39	33	28	27	26	23
70°C	41	36	30	29	28	25
80°C	44	38	32	30	29	26
90°C	46	40	34	32	30	27
100°C	47	41	36	34	32	28
150°C	60	53	46	43	39	33
200°C	78	67	56	52	47	38
250°C	100	84	67	61	55	44
300°C	133	105	78	71	64	50
350°C	153	122	90	81	73	56
400°C	185	147	108	95	82	63
500°C	245	187	129	116	103	78
600°C	320	239	157	125	116	94

◇外気温30°Cの時

◇上記は放熱を完全遮断した場合の理論上の温度です。参考値としてご検討下さい。

装着後の表面温度(フレキ用)

発熱体 表面温度	断熱材の厚み(mm)
	25t
50°C	32
100°C	38
150°C	44
200°C	49
250°C	55
300°C	60

単位:°C

◇外気温30°Cの時

◇上記は放熱を完全遮断した場合の理論上の温度です。参考値としてご検討下さい。